

Distrito 6

29 Personas murieron en accidentes de tráfico en el Distrito 6 desde enero de 2014

4,718 Personas resultaron lesionadas en accidentes de tránsito en el Distrito 6 desde enero de 2014

Las diez intersecciones más peligrosas

- Van Ness Ave at Hayes St ♦
- 13th St at Duboce Ave at Hwy 101
- Northbound Ramp at Mission St at Otis St ■
- 5th St and Cyril Magnin St at Market St ♦
- Mission St at 8th St ♦
- 12th St at Mission St at Otis St at S Van Ness Ave
- 7th St at Charles J Brenham Pl at Market St ■
- 5th St at Bryant St at I-80 E onramp ♦
- 6th St at Mission St ♦
- Market St at S Van Ness Ave at Van Ness Ave ■
- 10th St at Mission St ■



Corredores en donde se producen

lesiones graves: 24

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1st • 2nd (♦King to Market) • 3rd (♦Townsend to Market) • 4th (♦Harrison to Market) • 5th (♦Townsend to Market) • 6th (♦Brannan to Market) • 7th (♦16th and Market) • 8th (♦Townsend to Market) • 9th • 10th • 13th (■Folsom to Valencia) • 16th (♦Third to Potrero) | <ul style="list-style-type: none"> • Bryant (♦17th to 13th) • Embarcadero (♦Townsend to North Pt) • Folsom (♦2nd to 11th) • Fremont • Harrison • Howard (♦4th to 11th) • King • Market (♦Steuart to Octavia) • Mission (■1st to 11th) • Townsend (♦8th to 3rd) • Van Ness (♦Mission to Bay) • Vermont ♦ |
|---|---|

♦ Indica que se han realizado importantes mejoras de seguridad permanentes.

■ Indica que se planean importantes mejoras de seguridad permanentes.

Método: Las intersecciones y corredores que se mencionan tuvieron el mayor número total de personas lesionadas y/o muertas en accidentes (esto incluye todos los tipos de víctimas de accidentes: peatón, ciclista, motociclista; automovilista; pasajero).

Fuente: Datos de TransBASE recopilados por SFDPH, SFMTA y SFPD, así como los informes resumidos mensuales Vision Zero más recientes de SFDPH. Publicado en Junio de 2021.

Publicado: en febrero de 2023. Los totales de las lesiones y fatalidades hasta septiembre de 2022. Las fatalidades ocurriendo en las calles fronterizas del Distrito de Supervisores incluidas en ambos totales del Distrito.

Reporte sobre la Seguridad en el Tránsito



Las mejoras básicas en la seguridad de los peatones se suman para salvar vidas.

Los **pasos peatonales continentales de alta visibilidad** aumentan la probabilidad de que un conductor ceda el paso a un peatón en un **30 a 40%**.

El 40% de las muertes por accidentes de tránsito en el 2019 involucraron a conductores que giraron a la izquierda, según la SFMTA. En las intersecciones de la ciudad de Nueva York en las que **se colocaron topes para bajar la velocidad al girar a la izquierda**, las lesiones a los peatones disminuyeron en un **20%**.

Los **intervalos principales para peatones**, que les da a los peatones una ventaja para cruzar antes de que los conductores tengan luz verde, pueden reducir las colisiones entre peatones y vehículos hasta en un **60%**.

Las **zonas de seguridad para peatones** usan pintura y postes para crear un barrera entre los vehículos y peatones. Las zonas acortan la distancia de cruce y mejoran la visibilidad para los conductores y peatones. Los conductores suelen girar un **55%** más lento. Esta es una forma rápida y económica de hacer lo que hace un bloque de hormigón.

La **iluminación natural** reduce los accidentes hasta en un **30%** al crear líneas de visión claras en las intersecciones.

No girar en luz roja les da a los peatones y conductores su tiempo dedicado, evitando conflictos peligrosos en el paso de peatones. Los conductores que giran en luz roja son responsables del 20% de accidentes de tráfico (SFMTA).

Las **señales peatonales accesibles** comunican WALK (caminar) y DON'T WALK (no caminar) junto con señales no visuales para las personas ciegas o con baja visión.

Revise todas las tarjetas de reportes del distrito en walking.org/reportcards